


**EXTRACTOR PARA INYECTORES SIEMENS en motores
2.0 - 2.2 HDI y BOSCH en motores 2.0 - 2.2 JTD**



CÓD.: 311072000

Descripción componentes caja:

- 1) Cuerpo barra transversal brida horizontal para extracción inyectores;
- 2) Pie de soporte asimétrico;
- 3) Pie de soporte simétrico;
- 4) Pie de soporte descentrado;
- 5) Casquillo de 25 enganche 1/2" desmontaje grupo eléctrico;
- 6) Casquillo de 27 enganche 1/2" desmontaje grupo eléctrico;
- 7) Casquillo de 29 enganche 1/2" desmontaje grupo eléctrico;
- 8) Placa de fijación pie de soporte (n.3 pz.) + tornillo TCCE 8x20 (n.3 pz.);
- 9) Arandela de soporte con cojinete (n.2 pz.);
- 10) Llave hexagonal desmontaje solenoide inyectores;
- 11) N.2 tornillos M18x1,5 - M25x1 para extracción inyector piezoeléctrico Siemens;
- 12) N.2 tornillos M18x1,5 para extracción inyector Bosch + abrazadera M27x1 para bloqueo inyector;
- 13) N.2 tornillos M18x1,5—M27x1 para extracción inyector piezoeléctrico Siemens;
- 14) Tuerca M18x1,5 para manipulación tornillo M18 (n.2 pz.)